



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bella Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0927-43	FECHA:	30/05/2024




Foto1: Sustitución de lámina simple por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Foto 3: Sustitución de plafoneras.



Foto 4: Sustitución de interruptores simples por dobles.




Foto 5: Reparación del cableado eléctrico.



Foto 6: Sustitución de focos por ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

