



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bella Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0927-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina simple por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal.




Foto 3: Sustrucción de plafoneras



Foto 4: Sustrucción de interruptores simples por dobles.



Foto 5: Reparación del cableado eléctrico.




Foto 6: Colocación de focos ahorrativos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la QPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

