

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0931-43	FECHA:	16/09/2024




Foto 1: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES EN MODULO DE COCINA DE PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO



Foto 2: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES DE MODULO DE PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL DE COCINA DE MODULO DE PRIMARIA DE ALDEA EL GRANADILLO




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA EN MODULO DE PRIMARIA DE ALDEA DE EL GRANADILLO



Foto 5: REPARACIÓN DE ESTUFA RURAL EN MODULO DE PRIMARIA




Foto 6: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE METAL EN MODULO DE PRIMARIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan P. García L.
Firma y sello del Presidente de la OMP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0931-43	FECHA:	16/09/2024



FOTO 1: REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PUERTA TIPO BARANDA



FOTO 2: REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PUERTA TIPO BARANDA



FOTO 3: REMOZAMIENTO EN PINTURA DE PUERTAS DE BAÑOS



FOTO 4: REMOZAMIENTO EN PINTURA DE PUERTAS DE BAÑOS



FOTO 5 : REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS DE AULAS DE PRIMER NIVEL DE EL GRANADILLO



FOTO 6 : REMOZAMIENTO DE PINTURA EN PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS DE AULAS DE PRIMER NIVEL DE EL GRANADILLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan P. Garcia L.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0931-43	FECHA:	16/09/2024




FOTO 1 : SUSTITUCION DE PISO GRANITO POR PISO GRANITO EN COCINA

FOTO 2 : SUSTITUCION DE PISO GRANITO POR PISO GRANITO EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan P. Garcia J.
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

