



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tixel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0932-43	FECHA:	13/09/2024

PUERTAS DE METAL



Foto1: Sustitución de puertas de metal

PUERTAS DE METAL



Foto2: Sustitución de puertas de metal

VENTANAS



Foto 3: Fabricación e Instalación de balcones en ventanas

VENTANAS



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal

PINTURA EXTERIORES




Foto 5: Pintura en aulas exterior

PINTURA INTERIORES




Foto 6: Pintura en aulas interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---