

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xemal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0933-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Sustrucción de chimenea de concreto por ladrillos



Foto 2: Sustrucción de plancha de metal



Foto 3: Mantenimiento a estufa de leña




Foto 4: Apertura para ventana y colocación de ventana nueva de metal




Foto 5: Sustrucción de sistema eléctrico



Foto 6: Mantenimiento a puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---