



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS NECESIDADES DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ical
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0935-43	FECHA:	16/09/2024



Foto 1: Sustitución de ventanas



Foto 2: Ventanas a sustituir en segundo nivel interior



Foto 3: Sustitución de ventanales laboratorio de tecnología



Foto 4: Sustitución de ventanas parte poniente segundo nivel



Foto 5: Sustitución de portón Primer Nivel



Foto 6: sustitución de portón Segundo Nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ical
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0935-43	FECHA:	16/09/2024




Foto 1: Colocación de piso antideslizante hacia segundo nivel




Foto 2: Colocación de piso antideslizante hacia tercer nivel




Foto 3: Piso antideslizante para gradas hacia tercer nivel




Foto 4: Area de colocación de tinaco para almacenamiento de agua



Foto 5: Sustitución de inodoro



Foto 6: sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---