



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea Ixconlaj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixconlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0936-43	FECHA:	22/06/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustitución de sistema eléctrico y flipón




Foto 4: Sustitución de Chimenea de concreto



Foto 5: Mantenimiento a estufa rural y sustitución de plancha de metal



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Realizar el número de hojas.

Jose B

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

