



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Gobierno de Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0937-43	FECHA:	25/09/2024




Foto1: techado en mal estado



Foto 2: soportes de madera en mal estado



Foto 3: cambio de puerta y ventana



Foto 4: cambio de ventana y balcon




Foto 5: cambio de ventanas y balcones



Foto 6: cambio de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0937-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 7: pintura



Foto 8: instalacion electrica




Foto 9: Pintura de la puerta



Foto 10: cambio de focos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de la Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público