

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío El Chorro, aldea Xémal, Colotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0938-43	FECHA:	15 de abril de 2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Sustitución de portón de metal



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con soleras intermedias





Foto 5: Sustitución de puerta de metal




Foto 6: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

