



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-1571-43	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1 SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO



FOTO 2 COLOCACION DE PISO DE GRANITO




FOTO 3 REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 4 CONSTRUCCION DE SANITARIOS




FOTO 5 REPARACION DE REPELLO




FOTO 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

