



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SIETE CAMINOS, ALDEA LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-1571-43	FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1 PINTADA DE LA ESCUELA




FOTO 2 TERMINACION DE LOS SANITARIOS



FOTO 3 COLOCACION DE LAS TASAS



FOTO 4 TECHADO DE LOS BAÑOS




FOTO 5 PINTADA Y TERMINACION DE PISO EN LAS AULAS








FOTO 6 COLOCACION DE PUERTAS DE LAS AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Consejo de Padres de Familia Caserío Siete Caminos, Aldea La Vega J.M., Colotenango, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ALDEA LA VEGA COLOTENANGO Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Siete Caminos HUEHUETENANGO GUATEMALA
--	--	---	---