

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, caserío Tuixel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuixel, aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0013-43	FECHA:	19 de septiembre de 2024



Foto1: sustitución de lámina




Foto 2: sustitución de lámina




Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 6: sustitución de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión Directiva

Firma y Sello Director Celular