



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUJAL, ALDEA QUIAJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0015-43	FECHA:	26/9/2024



FOTO 1 : SUSTITUCION DE BARANDA EN MAL ESTADO



FOTO 2 : SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE CHAPAS



FOTO 4: SUSTITUCION DE TECHO DE LAMINA Y MANTENIMIENTO A PUERTAS




FOTO 5 : SUSTITUCION DE PLAFONERAS



FOTO 6: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro