



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TUILAM, ALDEA CHELAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0019-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.




Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MAYA GALVANIZADA




Foto 4: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL




Foto 5: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS PLUVIALES



Foto 6: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

