



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN NUEVA ESPERANZA, CASERÍO TZÍMINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0020-43	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



FOTO 2: PINTURA EN MUROS PERIMETRALES




FOTO 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 5: BALCONES DE METAL




FOTO 6: REPARACIÓN DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--