

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0022-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 24




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 2500 LT



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




Foto 6: REPELLO DE MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>CASERÍO TZÁBAL CENTRO, ALDEA TZÁBAL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--