

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chemiche, aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0023-43	FECHA:	13 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrucción de lamina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 5: Sustrucción de canal de metal



Foto 6: Sustrucción de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

