

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIAJOLÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 20 - 0946 - 41	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1: PINTURA EN MUROS DE CIRCULACION



FOTO 2: REPARACIÓN EN MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 3: APLICACIÓN DE REPELLO EN MURO DE CONTENCIÓN



FOTO 4: SELLADO DE GRIETAS EN MURO




FOTO 5: REFORZAMIENTO DE COLUMNA PARA MURO DE CONTECCIÓN




FOTO 6: REFORZAMIENTO DE SOLERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

