



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0948-41	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: PUERTAS DE METAL



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 3: PISO



Foto 4: MURO PERIMETRAL



Foto 5: VENTANAS



Foto 6: ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

