



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "15 de Septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0959-43	FECHA:	29 de febrero de 2024




Foto 1: rampa para cancha polideportiva



Foto 2: Rampa para módulos planta baja



Foto 3: cuneta



Foto 4: cuneta



Foto 5: muro perimetral a punto de colapsar



Foto 6: Estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "15 de Septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0959-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto 7: chimenea de estufa rural



Foto 8: estufa artesanal



Foto 9: cernido pared



Foto 10: cernido pared




Foto 11: tubo pluvial



Foto 12: piso cerámico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el estado de las mismas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "15 de Septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0959-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto 13: piso cerámico en cocina



Foto 14: piso cerámico en cocina



Foto 15: Sustitución de puerta



Foto 16: Sustitución de puerta




Foto 17: puerta aula (mantenimiento sujeción)




Foto 18: puerta aula Mmantenimiento Sujeción

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "15 de Septiembre"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0959-43	FECHA:	29 de febrero de 2024




Foto 19: pilas de cemento de dos lavaderos



Foto 20: Pilas de cemento de dos lavaderos




Foto 21: Pilas de cemento de dos lavaderos




Foto 22:




Foto 23:






Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Documento de Hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Selló Director Centro Educativo Público

