



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0959-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 1. Rampa polideportiva



Foto 2. Rampa módulos planta baja



Foto 3. Cuneta



Foto 4. Cuneta



Foto 5. Muro perimetral





Foto 6. Estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y marcar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0959-43	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 7. Chimenea de estufa rural



Foto 8. Estufa artesanal



Foto 9. Cernido pared



Foto 10. Cernido pared



Foto 11. Piso cerámico en cocina




Foto 12. Pilas de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actúan como parte integrante de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta 15 de Septiembre	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0959-43	FECHA:	19 de junio de 2024



Foto 1. Instalación de cableado eléctrico, planta baja.



Foto 2. Instalación de plafoneras y focos, planta baja.




Foto 3. Instalación de tablero de plifones, planta baja.




Foto 4. Instalación de cable eléctrico para plafoneras en el aula, planta baja.




Foto 5. Instalación de cable eléctrico para plafoneras en corredor, planta baja.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el formulario de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

