

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHELAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0961-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO A PUERTAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 3 CAMBIO DE PLAFONERAS



FOTO 4: CAMBIO DE INTERRUPTORES



FOTO 5: PINTURA EN MUROS



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE BARANDA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público