



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CACALEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0962-43	FECHA:	13/09/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL




FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



FOTO 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 5: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO



FOTO 6: REPARACIÓN DE PINTURA EN PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

