



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastian Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuicolpech San Sebastián, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0963-43	FECHA:	29/02/2024




Foto. 1 sustitucion de maya perimetral




Foto. 2 sustitucion de maya perimetral



Foto. 3 Reparacion de piso




Foto. 4 sustitucion de maya perimetral




Foto. 5 Reparacion y sustitucion de techo




Foto. 6 sustitucion de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

