

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TOJCHEC , ALDEA PALAJACHUJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-20-0965-43 | FECHA: | 29 DE FEBRERO DE 2024 |




FOTO 1: parte trasera de aulas sin balcones



FOTO 2: parte delantera de aulas sin balcones



FOTO 3: Red electrica en mal estado




FOTO 4: puerta en mal estado



FOTO 5: Servicios sanitarios en malas condiciones




FOTO 6: servicios sanitarios para uso de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Representante de la O.P.P.A.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público