

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOJCHEC , ALDEA PALAJACHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0965-43	FECHA:	31 DE MAYO DE 2024




**FOTO 1: sustitucion de paredes en servicios sanitarios**



**FOTO 2: sustitucion de pintura exterior en aulas**




**FOTO 3: sustitucion de cableado electrico**



**FOTO 4: sustitucion de puertas y balcones**



**FOTO 5: reposicion de puertas en servicios sanitarios**



**FOTO 6: sustitucion de balcones**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Rural

