

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOJCHEC , ALDEA PALAJACHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0965-43	FECHA:	21 DE JUNIO DE 2024



FOTO 1: finalizacion de pintado en exteriores



FOTO 2: finalizacion de pintado en exteriores



FOTO 3: servicios sanitario



FOTO 4: sustitucion final de balcones



FOTO 5: reposicion final de puertas de servicios sanitarios




FOTO 6: sustitucion final de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

