



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0966-43	FECHA:	6/24/2024



FOTO 1: REMODELACION DE COCINA



Foto 2: Remodelación de estufas



Foto 3: Sustitución de ventanas



Foto 4: Sustitución de portón



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO GRANITO



Foto 6: Sustitución de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN  
HUEHUETENANGO, GUATEMALA.

