

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0966-43	FECHA:	18/11/2024



FOTO 1: REMODELACION DE COCINA



Foto 2: Remodelación de estufas



Foto 3: Sustitución de ventanas




Foto 4: Sustitución de portón



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO GRANITO




Foto 6: Sustitución de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firmé y sello del Presidente

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
DE LA ESCUELA OPICAL RURAL MIXT
ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIÁN
HUEHUETENANGO, GUATEMALA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

