



Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0966-43	FECHA:	5/12/2024




FOTO 1: REMODELACION DE COCINA



Foto 2: Remodelación de estufas



Foto 3: Sustitución de ventanas



Foto 4: Sustitución de portón



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO GRANITO



Foto 6: Sustitución de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA PUEBLO VIEJO, SAN SEBASTIAN,
HUEHUETENANGO, GUATEMALA.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público