



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALAJACHUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0967-43	FECHA:	6/06/2024




FOTO 1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA LIJADO Y PINTURA DE PUERTAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE MADERA POR METAL



FOTO 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 4: MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL EXISTENTES





FOTO 5: SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE BARANDA DE METAL




FOTO 6: SUSTITUCIÓN Y FABRICACIÓN DE BARANDAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

