



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea T-xe'joj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0968-43	FECHA:	14 de octubre de 2024



Foto 1: Cubierta de lámina




Foto 2: Puertas de metal



Foto 3: Ventanas



Foto 4: Piso



Foto 5: Cuneta de concreto



Foto 6: Servicios sanitarios y sus accesorios

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea T-xe'joj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0968-43	FECHA:	14 de octubre de 2024




Foto 7: Mantenimiento de portones



Foto 8: Red de agua potable



Foto 9: Reparación de sistema eléctrico




Foto 10: Sustitución de depósito de agua




Foto 11: Sustitución de bomba sumergible



Foto 12: Sustitución de pila de 2 lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

