



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. aldea Piol	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Piol, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0969-43	FECHA:	29/02/2024




Foto 1: fundición terminada




Foto 2: fundición en su últimos detalles



Foto 5: pavimento en proceso de secado.



Foto 4: Pavimentación Finalizado de la cancha polideportiva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

Gregorio Matías Martín

Firma y sello del Presidente de la OPF



Martín Ordóñez López

Firma y Sello Director Centro Educativo Público