

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIAJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0970-43	FECHA:	19/9/2024



FOTO 1: REPARACION DE MURO



FOTO 2: REPARACION EN GRADERILLO



FOTO 3: PINTURA EN GRADERILLO



FOTO 4: REPARACIÓN DE GRADERILLO




FOTO 5: REPARACIÓN DE MURO DE CIRCULACIÓN



FOTO 6: REPARACIÓN DE MURO DE CIRCULACIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---