



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0972-43	FECHA:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: PISO




Foto 3: MURO PERIMETRAL



Foto 4: VENTANAS



Foto 5: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: CUBIERTA DE LÁMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

