



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastian Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chequequix II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-0975-43	FECHA:	29/2/2024




Foto 1: necesidad de Lámina



Foto 2: necesidad de costanera




Foto 3: Necesidad de Puertas




Foto 4: Necesidad de ventanas



Foto 5: Deterioro de piso



Foto 6: Necesidad de Canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

