



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIÁN H.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIÁN H.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20- 0975-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2024




Foto 1: intalación de lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: instalación de tornillos.



Foto 3: instalación de estructura de soporte de metal por metal.




Foto 4: instalación de puerta con chapa 2.13 por 96m.



Foto 5: instalación de vidrio de 5x5.



Foto 6: instalación de balcones de metal con angular de 1 pulgada y tubo cuadrado de 3/4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20- 0975-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2024



Foto 7: instalación de piso de granito.



Foto 8: instalación de canal de metal.



Foto 9: instalación de inodoro.



Foto 10: instalación de portón de metal.



Foto 11: instalación de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 12: fabricación e instalación de portón de metal de ingreso (mano de obra).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHEQUEQUIX II, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20- 0975-43	FECHA:	13 DE JUNIO DE 2024




Foto 13: instalación de pila de cemento de dos lavadero.








Foto 14: mano de obra.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

