

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Sebastián Huehuetenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Tziminás	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tziminás, aldea Tzábal, San Sebastián Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-1652-43	FECHA:	22 de mayo de 2024



PILA SUSTITUIDA



SANITARIOS SUSTITUIDOS



PUERTAS SUSTITUIDAS



CANAL SUSTITUIDO



TECHO SUSTITUIDO



FOCOS SUSTITUIDOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
 Firma y sello del Presidente de la O



[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo

