



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUITZQUIMAC, ALDEA T-XE'JOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-20-4728-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE PUERTAS




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TECHO DE SANITARIOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TECHO EDIFICIO 1 O MODULA "A"



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TECHO EDIFICIO 2 O MODULO "B"



Foto 6: MEJORAMIENTO DE PAREDES DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

