## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

POSTERIOR PREVIO DURANTE IENCIAS DETERMINADAS

STUACION DEFICIENCE	AS DETERMINADAS			
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIUX	
CÓDIGO DEL	13-21-0011-43	FECHA:	16/09/2024	




Foto1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS DE 39MTS DE LARGO X 4MTS DE ALTO



Foto 2: PINTURA DE 73 METROS CUADRADO



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO EN GRANITO DE 177 METROS CUADRADOS



Foto 4: SUSTITUCION DE INODORO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANO Y DE DUCHA (REGADERA)



Foto 6: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE 2 LAVADEROS DE 2MTSX60CMS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

nisterio de Educación G v a 1 e m a 1 a TUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
EPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITAN
OMBRE DEL STABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TIUX
ÓDIGO DEL STABLECIMIENTO:	13-21-0011-43	FECHA:	16/09/2024
Foto1: SUSTITUCIO	ON DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26	Foto 2:	
Foto 3:		Foto 4:	
Foto 5:		Foto 6:	
Observación: Si es neces	Firma y sello del Presidente de la OPF	W.	Pirma y Sello Director Centro Educativo Público