

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CUATRO CAMINOS, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0016-43	FECHA:	4/10/2024




Foto1: Cambio de estufa artesanal



Foto 2: Sustitución de pila de cemento



Foto 3: Sustitución de inodoro




Foto 4: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 5: Sustitución de apagadores



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CUATRO CAMINOS, ALDEA AGUA CALIENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0016-43	FECHA:	4/10/2024



Foto1: Sustitución de cableado eléctrico




Foto 2: Sustitución de puertas en sanitarios



Foto 3: Sustitución de puertas en aulas



Foto 4: Mejoramiento de balcones de metal y cambio de vidrios



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc




Foto 6: Mejoramiento de bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEFA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

