



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toninquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0977-43	FECHA:	08/08/2,024




Foto 1: Sustitución de laminas Troqueladas Aluncinc



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Sustitución de estructura de techo



Foto 4: Sustitución de puertas en mal estado



Foto 5: pintando muros interiores y exteriores



Foto 6: Cambio o sustitucion de lamparas LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

