



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Toninquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0977-43	FECHA:	30/09/2024




Foto 1: Cambio de laminas Troqueladas Alucinc.



Foto 2: Sustitución de inodoros



Foto 3: Sustitución de estructura de techo




Foto 4: Sustitución de puertas en mal estado





Foto 5: Pintura de pared de muros Interior y exterior.



Foto 6: Sustitución de lamparas LED Ahorradores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

