



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0978-43	FECHA:	04/10/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA,M POR LÁMINA TROQUELADA TR-101 CAL 26 ZINTROALUM



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CANAL AGUA PLUVIAL A CANAL CANOA CLÁSICA PVC AMANCO.



Foto 5: MANTENIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA




Foto 6: COLOCACIÓN DE BALCONES DE VENTANAS DE AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

