

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chisté	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chisté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0979-43	FECHA:	06 de junio de 2024



Foto 1. Lámina en mal estado




Foto 2. Pintura de puerta deteriorada.




Foto 3. Pintura de costaneras deteriorada.




Foto 4. Lámina en mal estado




Foto 5. Piso deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

