



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Toajlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0980-43	FECHA:	17/05/2024



Reparación de Vidrios




Sustitución de porton de la entrada principal




Reparación techo de pasillo escolar



Pintura de las aulas



Reparación de muro perimetral



Reparación muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público