



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Toajlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0980-43	FECHA:	14/08/2024



Reparación de Vidrios




Sustitucion de porton de la entrada principal



Reparación techo de pasillo escolar



Pintura de las aulas



Reparacion de muro perimetral



Reparación muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

