SITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Totanán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Totanán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-21-0981-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Foto: 1 Teja en mal estado




Foto: 2 Puerta en mai estado




Foto 3 : sistema electrico en mal estado




Foto: 4 inodoro inservible



Foto 5: Chapa en mal estado



Foto 6: Lavamanos quebrados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF

