



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	TECTITÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ECUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOTANÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 21 - 0981 - 43	FECHA:	27 de Mayo



Foto 1: Cambio de puertas



Foto 2: Cambio de puertas




Foto 3: Remodelando la pintura



Foto 4: Cambio de instalacion Electrica




Foto 5: Cambio de Lamina





Foto 6: Camio de la lamina y no Madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>AURELIO ALBERTO GONZÁLEZ </p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p>GUILMAR OSEAS GONZÁLEZ PÉREZ </p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---