



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Tectitán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE REAL, CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 21 0983 43	FECHA:	31/05/2024



Techo de tres aulas en mal estado




Costaneras en el mal estado




Vidrios en mal estado y quebrados



Chapas en mal estado



Balcones y costaneras oxidadas



Lavamanos en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe agregar número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CDF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

